

CONSULTORES Y CONTRATISTAS QUE TRABAJAN EN EL MANEJO DE MATERIALES CON CONTENIDO DE ASBESTO

COMPAÑÍA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	CONSULTOR/CONTACTO	CELULAR	DIRECCIÓN POSTAL	DIRECCIÓN FÍSICA	TIPO DE TRABAJO
AD Industrial Services, Inc.	adindustrialservices@yahoo.com	(787) 360-5661	Alexis Díaz	(787) 360-5661	Carr 686 Km 8.3 Vega Baja 00693	Carr 686 Km 8.3 Vega Baja 00693	Remoción de asbesto e inspecciones.
Advisory Environmental Technologies, Inc.	mildred7723@gmail.com	(939) 642-3443	Mildred Santiago	(939) 642-3443	611 Monserrate St. Suite B 2nd Floor Santurce PR 00907	611 Monserrate St. Suite B 2nd Floor Santurce PR 00907	Estudios en edificio y estructuras. Muestreo a granel (bulk). Desarrollo de Planes de Manejo para edificios y estructuras (cumplimiento con regla 422). Desarrollo de Especificaciones Técnicas para la mitigación de ACM. Desarrollo de Planes de Trabajo, cumplimiento de los requisitos de permiso de mitigación. Supervisión/Manejo de Proyecto y monitoreo del aire. Adquirir y manejar permisos de mitigación de ACM. Cierre de permisos de mitigación y reporte final.
AES International, Inc.	aesint@coqui.net	(787)722-0220			611 Monserrate St., 2nd floor Santurce, PR 00907	611 Monserrate St., 2nd floor Santurce, PR 00907	Commercial/Private/Industrial/Public ACM Building Inspections for write up of management plans, obtaining abatement permits, or issuing non-ACM certifications. NVLAP bulk asbestos/AIHA fibers accredited laboratory in Puerto Rico. Oversight of asbestos abatement activities/air monitoring. Providing training in MAP/DRNA accredited and non-accredited asbestos disciplines.
AES International, Inc.	padanady@gmail.com	(787)722-0220	Ady Padan	(787)607-7249	611 Monserrate St., 2nd floor Santurce, PR 00907	611 Monserrate St., 2nd floor Santurce, PR 00907	Consultant, Trainer and Laboratory Director. Certifications: Asbestos Inspector/Supervisor/Manager Planner and Project Designer.
Best Environmental Consultants	mariavazquezmontes@gmail.com	(787)329-9690	María Vazquez	(787)217-6659	PO Box 560180 Guayanilla PR 00656-0180	20 Barbosa PR 127 Km10.9 Suite 4 Guayanilla. PR 00656	Asbestos Consultant, Asbestos Supervisor, Asbestos Inspector and Trainer
Best Environmental Consultants	carlos.becpr@gmail.com	(787)329-9690	Carlos Ocasio	(787)213-1199	PO Box 560180 Guayanilla PR 00656-0180	20 Barbosa PR 127 Km10.9 Suite 4 Guayanilla, PR 00656	Asbestos Consultant, Asbestos Supervisor, Asbestos Inspector, Asbestos Project Designer, Project Management, Asbestos Trainer
Best Environmental Consultants	bestenvironmentalconsultants@gm	(787)329-9690	Carlos Ocasio		PO Box 560180 Guayanilla PR 00656-0180	20 Barbosa PR 127 Km10.9 Suite 4 Guayanilla, PR 00656	
Catamount Environmental, Inc.	info@catenv.net	(802)464-2754	Lalysbel Rivera Mack		PO Box 160, Wilmington, VT 05363	60 Higley Hill Road, Wilmington, VT 05363	Remoción de asbestos
Central Waste Services, Inc.	office@centralwastepr.com	(787)846-1010	Alejandro Rosa Cuevas	(939)717-5472	PMB 368 Box 2020 Barceloneta PR 00617	Carr #683 Km 1.6 Bo. Factor Sector Garrochales, Arecibo PR 00612	Remoción, Transportación y Disposición de materiales con contenido de Asbesto. Estudios Ambientales para la detección de material con contenido de asbesto. Licencias de Supervisor, Inspector y Diseñador para el manejo de materiales con contenido de asbesto.
CMA Architects & Engineers LLC	pjaner@cmapr.com	(787)522-9918	Pedro A. Janer	(787)312-7978	PO Box 11490 San Juan PR 00922-1490	1509 Roosevelt Ave. Suite 201 Guaynabo PR	Inspecciones ACM
CTS Group, Inc.	info@ctsgrouppr.com	(787)247-0640	Ihosvany Negret	(787)247-0640	400 Juan Calaf Suite 235 San Juan PR 00918	400 Juan Calaf Suite 235 San Juan PR 00918	Contratistas Ambientales-Remoción y manejo de materiales con contenido de asbesto
Engineering Solution Firm, Corp.	eayala@esfpr.com	(787)691-4440	Edwin A. Ayala	(787)691-4440	PMB 332 Box 4960 Caguas PR 00726	359 San Claudio Ave. Suite, 300 B San Juan PR	Asbestos Consultant, Audit, Inspection and Permitting
Enviro-ambiental	ejar1710@gmail.com	(787)793-6550	Emilio J. Abad Rivera	(787)460-8987			Mitigación asbesto
Environmental Health & Safety Services	ehss@ehsspr.net	(787) 855-1901			Suite 142 PMB 400 Calle Calaf San Juan, PR 00693	Carr#2 Km 39.7 Bo. Algarrobo Vega Baja, PR 00693	Consultoría ambiental, adiestramientos, monitoreos, supervisión e inspección. EHSS está registrado en los programas de American Industrial Hygiene Association Registry (AIHA)- Asbestos Analyst Registry (AAR) como compañía e individuo.
Environmental Health & Safety Services	ellie.rodriguez@gmail.com	(787) 855-1901	Ellie Y. Rodríguez Ramos	(787)379-2400	Suite 142 PMB 400 Calle Calaf San Juan, PR 00693	Carr#2 Km 39.7 Bo. Algarrobo Vega Baja, PR 00693	Consultor, Administradora. Certificaciones: Supervisor de Asbesto, Especialistas en muestreo
Environmental Health & Safety Services	francesdiazpr.com	(787) 855-1901	Frances E. Díaz González	(787)379-2400	Suite 142 PMB 400 Calle Calaf San Juan, PR 00693	Carr#2 Km 39.7 Bo. Algarrobo Vega Baja, PR 00693	Consultor. Certificaciones: Supervisor e Inspector de Asbesto, Diseñador de Proyecto, Especialistas en muestreo
Environmental Health & Safety Services	dio@ehsspr.net	(787) 855-1901	Diomar J. Quintana Acevedo	(787)201-7453	Suite 142 PMB 400 Calle Calaf San Juan, PR 00693	Carr#2 Km 39.7 Bo. Algarrobo Vega Baja, PR 00693	Consultor, Instructor. Certificaciones: Supervisor e Inspector de Asbesto, Diseñador de Proyecto, Especialistas en muestreo
Environmental Health & Safety Services	ehssjesus@gmail.com	(787) 855-1901	Jesús M. Rodríguez Hernández	(787)409-2432	Suite 142 PMB 400 Calle Calaf San Juan, PR 00693	Carr#2 Km 39.7 Bo. Algarrobo Vega Baja, PR 00693	Consultor, Instructor. Certificaciones: Supervisor e inspector de asbesto, Especialista en muestreo
Enviroresources, Inc.	enviroresources@yahoo.com	(787) 857-2679	Raúl Matos Rivera	(787)319-5618	HC-01 Box 5555 Barranquitas PR 00794	Road PR-773, KM 1.5 INTERIOR, Bo. Quebradillas, Barranquitas, P.R. 00794	Asbestos Abatement Contractor, Inspections, Air Sampling, Projects Supervisors / Inspectors
Fernando L. Rodríguez, P.E. & Associates	frodriguez@flraches.com	(787)751-7810	Ing. Fernando L. Rodríguez	(787)462-7765	PO Box 193430 San Juan PR 00919-3430		Consultoría en proyectos y evaluaciones de asbesto, diseñador de proyectos, e inspecciones en edificios residenciales, comerciales e industriales, administración y supervisión de proyectos de mitigación de asbesto, y planes de manejo para este tipo de estructuras y escuelas.
J.R. Insulation Sales & Service	jroperations@caribe.net	(787)836-1756	José E. Ruiz	(787)640-5887	PO Box 10490 Ponce PR 00732-049	Carr. 385 Km .9 Peñuelas PR 00624	Remoción y disposición de asbestos y plomo.
Nortol Environmental & Occupational Safety	norma@nortolpr.com	787-420-0220	Norma I. Torres	(787)420-0220	PO BOX 366457 San Juan PR 00936-6457	El Senorial, San Juan, PR 00926	Inspecciones (survey), planes de manejo, diseño de proyectos, supervisión, monitoría de aire y adiestramientos
The Atmospheric Assessment Group	taagroup2@gmail.com	(787)504-0279	Adolfo Valdés Agrait	(787)504-0279	Apartado 219 Mercedita POnce 00715	607 Lady Di @ Villa de Juan Ponce PR 00716	CONSULTORIA EN PROYECTOS DE MATERIALES CON CONTENIDO DE ASBESTO ➤ Inspector de Estructuras: Comercial/Industrial y Residencial ➤ Planificador de Planes de Manejo de Mitigación de Asbesto, ➤ Diseñador de Proyectos de Mitigación de Asbesto, ➤ Administración y Supervisión de Proyectos de Mitigación, ➤ Monitoreo de Proyectos de Mitigación
Toledo Engineering, LLC	ptoledo@toledoengineering.com	(787)283-8787	Patricia Toledo García	(787) 366-3092	Urb Crown Hills 138 Winston Churchill Ave PMB 849 San Juan PR 00926	Carr. 8860 Sector Matienzo Bo. Las Cuevas Parcela 4 Trujillo Alto	Contratista manejo mca.
Vanguard Caribe, Inc.	vc5050@yahoo.com	(787) 836-5050	Miguel A. Montes	(787)642-5992	#217 Sabanetas Industrial Park Ponce PR 00716	Calle 1 Parque Industrial Sabanetas Carr. 1 Km 124 Ponce PR	Remoción de asbestos

NOTA: EL ÁREA DE CALIDAD DE AIRE NO ENDOSA NINGUNA DE LAS COMPAÑÍAS O CONSULTORES, NI SE HACE RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS QUE LLEVEN A CABO.

Actualizado: 28-Apr-21

